



## HI9P0547-9Z96

Αριθμός εξαρτήματος: **HI9P0547-9Z96**

περιγραφή προϊόντος: IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28SOIC

Κατάσταση RoHS: Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS

Φύλλα δεδομένων: HI9P0547-9Z96.pdf

Κατασκευαστής / Μάρκα: Intersil

Πλοίο από: Hong Kong

Τρόπος αποστολής: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Υποβολή αιτήματος](#) >

Η εικόνα μπορεί να είναι αναπαράσταση.  
Δείτε τις προδιαγραφές για λεπτομέρειες προϊόντος.

### Λεπτομέρειες προϊόντος

Αριθμός εξαρτήματος	HI9P0547-9Z96	Κατασκευαστής	Intersil
Περιγραφή	IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28SOIC	Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS	Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS
Φύλλο δεδομένων	HI9P0547-9Z96.pdf		
Τάση - Προμήθεια, Ενταία (V +)	-	Τάση - Τροφοδοσία, Διπλή (V ±)	±15V
Χρόνος διακοπής (Ton, Toff) (Max)	300ns, 300ns	Κύκλωμα διακοπών	-
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή	28-SOIC	Σειρά	-
Συσκευασία	Tape & Reel (TR)	Συσκευασία / υπόθεση	28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C ~ 85°C (TA)	Αντίσταση κατάστασης (Max)	1.8 kOhm
Αριθμός Κυκλωμάτων	2	Κύκλωμα πολυπλέκτη / αποπολυπλέκτη	8:1
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL)	3 (168 Hours)	Κατασκευαστής Standard Lead Time	12 Weeks
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Λεπτομερής περιγραφή	2 Circuit IC Switch 8:1 1.8 kOhm 28-SOIC
Τρέχουσα - Διαρροή (IS (off)) (Max)	30pA (Typ)	Στιχομυθία	-
Φόρτιση με ένεση	-	Αντιστοιχία καναλιού σε κανάλι (ΔRon)	126 Ohm
Χωρητικότητα καναλιού (CS (εκτός), CD (εκτός λειτουργίας))	10pF, 30pF	-3dB εύρος ζώνης	-

### Σχετικά προϊόντα

<p><b>HI9P0546-996</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 16X1 28SOIC Κατεβάστε:  HI9P0546-996.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HI9P0546-9</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 16X1 28SOIC Κατεβάστε:  HI9P0546-9.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HI9P0547-9Z</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28SOIC Κατεβάστε:  HI9P0547-9Z.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HI9P0548-5</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC Κατεβάστε:  HI9P0548-5.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HI9P0546-9Z</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 16X1 28SOIC Κατεβάστε:  HI9P0546-9Z.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HI9P0548-9</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC Κατεβάστε:  HI9P0548-9.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HI9P0546-9Z96</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 16X1 28SOIC Κατεβάστε:  HI9P0546-9Z96.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HI9P0547-9</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER DUAL 8X1 28SOIC Κατεβάστε:  HI9P0547-9.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HI9P0548-9Z</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC Κατεβάστε:  HI9P0548-9Z.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HI9P0548-596</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC Κατεβάστε:  HI9P0548-596.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>HI9P0548-5Z96</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC Κατεβάστε:  HI9P0548-5Z96.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>HI9P0548-5Z</b> Κατασκευαστής: Intersil Περιγραφή: IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC Κατεβάστε:  HI9P0548-5Z.pdf</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

### Σχετικές ετικέτες

Intersil HI9P0547-9Z96

Τιμή HI9P0547-9Z96

Δελτίο δεδομένων HI9P0547-9Z96 PDF

Απόθεμα HI9P0547-9Z96

Intersil HI9P0547-9Z96

Intersil HI9P0547-9Z96

Διανομέας HI9P0547-9Z96

Εικόνες HI9P0547-9Z96

HI9P0547-9Z96 Λήψη φύλλου δεδομένων

Αγορά HI9P0547-9Z96

Προμηθευτής Intersil

Προμηθευτής HI9P0547-9Z96

Εικόνα HI9P0547-9Z96

Δελτίο δεδομένων HI9P0547-9Z96

Αγορά Intersil HI9P0547-9Z96

Διανομέας Intersil