



HDH-12810CID(40)

Αριθμός εξαρτήματος: **HDH-12810CID(40)**

περιγραφή προϊόντος: RF DIR COUPLER 12.8GHZ

Κατάσταση RoHS: Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS

Φύλλα δεδομένων: [1.HDH-12810CID\(40\).pdf](#)
[2.HDH-12810CID\(40\).pdf](#)

Κατασκευαστής / Μάρκα:Hirose

Πλοίο από: Hong Kong

Τρόπος αποστολής: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Υποβολή αιτήματος](#)

Η εικόνα μπορεί να είναι αναπαράσταση.
Δείτε τις προδιαγραφές για λεπτομέρειες προϊόντος.

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αριθμός εξαρτήματος	HDH-12810CID(40)	Κατασκευαστής	Hirose
Περιγραφή	RF DIR COUPLER 12.8GHZ	Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS	Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS
Φύλλο δεδομένων	1.HDH-12810CID(40).pdf2.HDH-12810CID(40).pdf		
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή	-	Σειρά	HDH
επιστροφή Απώλεια	23dB	Ισχύς - Max	10W
Συσκευασία	Bulk	Συσκευασία / υπόθεση	-
Άλλα ονόματα	*HDH-12810CID(40)-ND	Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL)	1 (Unlimited)
Κατασκευαστής Standard Lead Time	16 Weeks	Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Απομόνωση	23dB	Απώλεια εισαγωγής	1.1dB
Συχνότητα	12.8GHz	Λεπτομερής περιγραφή	RF Directional Coupler General Purpose 12.8GHz 10dB 10W
σύζευξη Factor	10dB	ζεύκτη Τύπος	Standard
εφαρμογές	General Purpose		

Σχετικά προϊόντα

<p>HDH-12820CID(31) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 10.5GHZ-14.5GHZ</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-09010GID(31) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 8GHZ-11GHZ MODULE</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-12803CHD(31) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 10.5GHZ-14.5GHZ</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-09010GID(40) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 9GHZ Κατεβάστε: HDH-09010GID(40).pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-12806CID(40) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 12.8GHZ Κατεβάστε: HDH-12806CID(40).pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-09020GID(31) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 8GHZ-11GHZ MODULE</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-12806CID(31) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 10.5GHZ-14.5GHZ</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH406N Κατασκευαστές: Apex Tool Group Περιγραφή: TAPE,HVY DTY FIBER,HILINE,5/8"X1</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-12803CHD(40) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 12.8GHZ Κατεβάστε: HDH-12803CHD(40).pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH406DN Κατασκευαστές: Apex Tool Group Περιγραφή: TAPE,HEAVY DUTY FIBER,5/8"X100'</p> <p>RFQ</p>
<p>HDH-09020GID(40) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 9GHZ Κατεβάστε: HDH-09020GID(40).pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>HDH-12820CID(40) Κατασκευαστές: Hirose Περιγραφή: RF DIR COUPLER 12.8GHZ Κατεβάστε: HDH-12820CID(40).pdf</p> <p>RFQ</p>

Σχετικές ετικέτες

Hirose HDH-12810CID(40)

Τιμή HDH-12810CID(40)

Δελτίο δεδομένων HDH-12810CID(40) PDF

Απόθεμα HDH-12810CID(40)

Hirose HDH-12810CID(40)

Hirose HDH-12810CID(40)

Διανομέας HDH-12810CID(40)

Εικόνες HDH-12810CID(40)

HDH-12810CID(40) Λήψη φύλλου δεδομένων

Αγορά HDH-12810CID(40)

Προμηθευτής Hirose

Hirose Electric Co Ltd HDH-12810CID(40)

Προμηθευτής HDH-12810CID(40)

Εικόνα HDH-12810CID(40)

Δελτίο δεδομένων HDH-12810CID(40)

Αγορά Hirose HDH-12810CID(40)

Διανομέας Hirose